

# U-car Grading Report

## 自動車鑑定証

本レポートに記載される車両は特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

### 車両諸元内容

|         |          |         |             |
|---------|----------|---------|-------------|
| 車名・グレード | N-BOXジョイ |         |             |
| カラー     | ページツートン  |         |             |
| 年式      | 2026年    | 走行距離計表示 | 10,089Km    |
| 型式      | JF5      | 車台番号    | JF5-6010997 |

備考/

### クオリティグレード

|     |                    |                     |
|-----|--------------------|---------------------|
| 外装/ | ★★★                | 気になるようなキズやヘコミがあります。 |
| 内装/ | ★★★★               | 気になる汚れ等が部分的にあります。   |
| 骨格/ | 修復歴 無              | 骨格部位に異常はありません。      |
| 鑑定日 | 2026年7月4日          |                     |
| 販売店 | Honda Cars三重県央 伊賀店 |                     |
| 所在地 | 三重県伊賀市印代248-1      |                     |

#### 《本レポートについて》

- ・鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- ・車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- ・年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- ・評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。



特定非営利活動法人 日本自動車鑑定協会  
一般社団法人 自動車公正取引協議会 監修

本レポートは、表示項目・方法、運用体制について一般社団法人 自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「中古車鑑定システム」に基づき作成しております。

|                                                                                                                                             |           |      |         |      |         |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|---------|-------|------|
| 鑑定日                                                                                                                                         | 2026年7月4日 | 再鑑定日 |         |      |         |       |      |
| クオリティグレード                                                                                                                                   | 外装        | ★★★  | 内装      | ★★★★ | 修復歴     | 修復歴 無 |      |
| 車両状態の説明                                                                                                                                     |           |      |         |      |         |       |      |
| 小                                                                                                                                           | カードサイズ未満  | 中    | A4サイズ未満 | 大    | A4サイズ以上 | 数個    | 2個以上 |
| タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません)<br>【例:残 5分山＝概ね50/パーセント程度残り溝を示す】                                                                      |           |      |         |      |         |       |      |
|                                                                                                                                             |           |      |         |      |         |       |      |
| <p>＜特記事項＞<br/>外装 薄さず</p> <p>＜ウィンドウ類の状態＞<br/>フロントウィンドウ ヒビ 大<br/>フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的</p> <p>＜内装特記事項＞<br/>シフトノブ すれ・きず<br/>他トリム しわ・すれ・きず 部分的</p> |           |      |         |      |         |       |      |

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。