



U-car Grading Report

ゲー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-------------|
| 車名・グレード | フリードハイブリッド ハイブリッド・Gホンダセンシング | | |
| カラー | クリスタルブラック・パール | | |
| 年式 | 2022年 | 走行距離計表示 | 7,187Km |
| 型式 | GB8 | 車台番号 | GB8-3113644 |

備考/

クオリティグレード

| | | |
|-----|-------------|---|
| 外装/ | ★★★★ | 気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。 |
| 内装/ | ★★★★ | 気になる汚れ等が部分的にあります。 |
| 骨格/ | 修復歴 有 軽度 | 骨格部位の先端付近、または後端付近に衝撃を受けた形跡があります。 |
| 機関/ | 正常 | 主要機関に不具合はありません。 |

| | | | |
|-----|--------------------|--|--|
| 鑑定日 | 2026年4月2日 | | |
| 販売店 | Honda Cars飛騨 高山昭和店 | | |
| 所在地 | 岐阜県高山市昭和町3-91 | | |

《本レポートについて》

- ・鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- ・車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- ・年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- ・評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。



| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|----|------|------|----------|----|----|--|
| 鑑定日 | 2026年4月2日 | | | | 再鑑定日 | | | | |
| クオリティグレード | 外装 | ★★★★ | 内装 | ★★★★ | 修復歴 | 修復歴 有 軽度 | 機関 | 正常 | |

車両状態の説明

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|---|---------|----|------|
| 小 | カードサイズ未満 | 中 | A4サイズ未満 | 大 | A4サイズ以上 | 数個 | 2個以上 |
|---|----------|---|---------|---|---------|----|------|

タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません)
【例:残 5分山=概ね50パーセント程度残り溝を示す】

| |
|---------|
| 残 7分山 |
| 補修痕 |
| 補修痕 波あり |
| 交換歴 |
| 残 7分山 |
| 交換歴 |

| |
|-------|
| 残 7分山 |
| 薄さ |
| 錆部分 |
| 錆部分 |
| 錆部分 |
| 錆部分 |
| 錆部分 |
| 錆部分 |

| | |
|--|--------------|
| | しわ・すれ 中 |
| | しわ・すれ・きず 部分的 |
| | |
| | |

＜骨格の状態＞
左リヤインサイドパネル
修正(修正機使用痕を含む)
部分的

＜特記事項＞
外装 経過年相応
左ミラー ぎず
左タイヤハウス(アウター)
修正(修正機使用痕を含む)

＜下回りの状態＞
錆 部分的
アンダーコート塗装(防錆含む)

＜灯火類(ライト等の状態)＞
左ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的

＜内装特記事項＞
他トリム しわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。